

























SONDAGE N°13		
Photographie sondage	Profondeur (m)	Description
		<p>Sol compact, limono – sableux avec cailloux</p> <p>Traits rédoxiques à partir de 55 cm</p> <p>Profondeur atteinte : 80 cm</p>
Photographie sondage		
		
Conclusion		
Sol non caractéristique de zone humide. Sol de classe III a.		

SONDAGE N°14		
Photographie sondage	Profondeur (m)	Description
		<p>Sol compact, limono – sableux avec cailloux</p> <p>Profondeur atteinte : 50 cm</p>
Photographie sondage		
		
Conclusion		
Sol non caractéristique de zone humide.		

SONDAGE N°15		
Photographie sondage	Profondeur (m)	Description
		<p>Sol compact, limono – sableux</p> <p>Profondeur atteinte : 50 cm</p>
Photographie sondage		
		
<i>Localisation essai</i>	<i>Echantillon</i>	
Conclusion		
Sol non caractéristique de zone humide.		

SONDAGE N°16		
Photographie sondage	Profondeur (m)	Description
		<p>Sol compact, limono – sableux</p> <p>Profondeur atteinte : 55 cm</p>
Photographie sondage		
		
<i>Localisation essai</i>	<i>Echantillon</i>	
Conclusion		
Sol non caractéristique de zone humide.		

SONDAGE N°17		
Photographie sondage	Profondeur (m)	Description
	 <p>0,0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1,0</p>	<p>Sol compact, limono – sableux et refus avec cailloux</p> <p>Profondeur atteinte : 40 cm</p>
Photographie sondage		
		
Localisation essai	Echantillon	
Conclusion		
Sol non caractéristique de zone humide.		

SONDAGE N°18		
Photographie sondage	Profondeur (m)	Description
	 <p>0,0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1,0</p>	<p>Sol compact, limono – sableux et refus avec cailloux</p> <p>Profondeur atteinte : 50 cm</p>
Photographie sondage		
		
Localisation essai	Echantillon	
Conclusion		
Sol non caractéristique de zone humide.		



artifex

4, rue Jean le Rond d'Alembert
Bâtiment 5 - 1^{er} étage
81 000 ALBI

Tel : 05.63.48.10.33

contact@artifex-conseil.fr

Annexe 11 : Attestation de non-vente et de non-réhabilitation de la ruine de la Naulerie

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussignée
Yolande Beauchamps née Paillet

demeurant
Saint Laurent
86600 Sanxay

atteste sur l'honneur de ma volonté et ma décision définitive de non-vente et de non-réhabilitation du bâti en ruine situé sur la parcelle C84, au sujet duquel je donne autorisation de potentielle destruction.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Sanxay, le 13 octobre 2021

Yolande Beauchamps


Lu et approuvé

PJ : cartographie de l'emplacement du bâti en ruine

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné
Jean Beauchamps

demeurant
Saint Laurent
86600 Sanxay


atteste sur l'honneur de ma volonté et ma décision définitive de non-vente et de non-réhabilitation du bâti en ruine situé sur la parcelle C84, au sujet duquel je donne autorisation de potentielle destruction.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Sanxay, le 13 octobre 2021

Lu et Approuvé

Jean Beauchamps



PJ : cartographie de l'emplacement du bâti en ruine